Nr zlecenia: 118/23/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/23

**Zleceniodawca:**
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W y c e n a  w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód osobowy** | VIN: | **W B A 3 1 F L 0 3 0 C U 3 8 7 7 4** |
| Marka: | **BMW** | Nr rejestracyjny: | **PZ6W726** |
| Model pojazdu: | **540 Diesel MR`23 E6d/e G60** | Nr Info-Ekspert: | **003-07049** |
| Wersja: | **xDrive M Sport Steptronic** | Rok produkcji: | **2024** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 52580 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2025/04/02 |
| Data ważności badania technicznego | 2028/04/02 |
| Rodzaj nadwozia | sedan 4 drzwiowy |
| Dop. masa całk. | 2560 kg |
| Jednostka napędowa | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemność / Moc silnika spalinowego | 2993 ccm / 210kW (286KM) |
| Moc zespołu napędowego | 223kW (303KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / rzędowy / 24 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | 4WD (4x4) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 31 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 2 | Autoalarm | 32 | Przycisk Start/Stop |
| 3 | ConnectedDrive Services | 33 | Reflektory LED adaptacyjne |
| 4 | Dysze spryskiwaczy podgrzewane | 34 | Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy |
| 5 | Dywaniki welurowe | 35 | System kontroli ciśnienia w oponach |
| 6 | Emergency call | 36 | System kontroli trakcji |
| 7 | Fotele przednie sportowe | 37 | System ochrony pieszych pasywny |
| 8 | Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold | 38 | System ostrzegania o ryzyku kolizji Active |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Guard |
| 9 | Identyfikacja M na bokach | 39 | System przeładunkowy |
| 10 | Immobilizer | 40 | Szyby atermiczne |
| 11 | Kierownica wielofunkcyjna | 41 | Światła tylne LED |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa rozszerzony zakres funkcji | 42 | Taca doaładowania bezprzewodowego |
| 13 | Klucz z identyfikacja M | 43 | Tapicerka M Alcantara w połączeniu Veganza |
| 14 | Kluczyk z wyświetlaczem BMW | 44 | Tarcze kół aluminiowe 19" M Double-Spoke 935 M Bicolor, czarno-szare, |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach | 45 | Telefonia komfortowa |
| 16 | Komputer pokładowy | 46 | Teleservices |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne | 47 | Tempomat z funkcją hamowania |
| 18 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska | 48 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 19 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie | 49 | Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 20 | Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie | 50 | Uchwyt na napoje |
| 21 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX | 51 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku |
| 22 | Nakładki na progi M | 52 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC) |
| 23 | Ogranicznik prędkości | 53 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 24 | Osobista eSim | 54 | Wykończenie wnętrza z akcentem cemnosrebrny M połączeniu z aluminiowym rombem |
| 25 | Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony | 55 | Wykończenie wnętrza z akcentem Dark Silver w połączeniu z matowym lakierem Dark Graphite |
| 26 | Panel przedniego i tylnego zderzaka o niezależnym designie w kolorze pojazdu z wstawka w kolorze czarnym połysk | 56 | Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW Individual |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni | 57 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą |
| 28 | Podłokietnik siedzeń tylnych | 58 | Zamek centralny zdalnie sterowany |
| 29 | Podnóżek kierowcy M | 59 | Zawieszenie sportowe M |
| 30 | Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym | 60 | Zestaw naprawczy opon |

| L.p. | Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego |
|---|---|
| 1 | Asystent parkowania z kamerą cofania |
| | Kamera cofania |
| | Asystent parkowania |
| 2 | BMW Live Cockpit Plus |
| | System nawigacji satelitarnej |
| | Radioodtwarzacz z RDS |
| | System Bluetooth |
| | System obsługi głosowej |
| | Integracja ze smartfonem |
| | Obsługa dotykowa |
| | Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego |
| | Zdalna aktualizacja |
| | BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym |
| 3 | Fotele przednie podgrzewane |
| | Fotel kierowcy podgrzewany |
| | Fotel pasażera podgrzewany |
| 4 | Kierownica sportowa typu M pokryta skórą |
| | Kierownica sportowa typu M |
| | Kierownica pokryta skórą |
| 5 | Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie |
| | Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie |
| 6 | Pakiet Connected Professional |
| | Serwis Real Time Traffic Information |
| | Usługi Concierge Services |
| | Funkcja Remote 3D View |
| | Przygotowanie do Apple CarPlay |
| | Usługi zdalne |
| 7 | Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |
| | Poduszka powietrzna kierowcy |
| | Poduszka powietrzna pasażera |
| 8 | Systemy asystujące kierowcy |

System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit
System ostrzegania przed kolizją z tyłu
System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
Asystent martwego pola lusterek
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Hak holowniczy sterowany elektrycznie |
| 2 | Lakier metalizowany (dopłata) |
| 3 | Szyby tylne przyciemniane |
| 4 | Tapicerka ze skóry ekologicznej Veganza perforowana i pikowana (dopłata) |
| 5 | Tarcze kół aluminiowe 20"M Star Spoke 938 M Bicolor Jet, czarne opony mieszane (dopłata) |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | *PIRELLI 245/35 | R21 | 96Y | XL P ZERO | 6,0 |
| Przednie prawe: | *PIRELLI 245/35 | R21 | 96Y | XL P ZERO | 6,0 |
| Tylne lewe: | *PIRELLI 275/30 | R21 | 98Y | XL P ZERO | 5,0 |
| Tylne prawe: | *PIRELLI 275/30 | R21 | 98Y | XL P ZERO | 5,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( - ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Continental Winter Contact TS860S 245/45 R19 6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | Odpryski powłoki lakierowej | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

## KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 70 | |
| 2 | Dach | | 120 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 70 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 80 | |
| 5 | Drzwi tylne | L | 80 | |
| 6 | Błotnik tylny | L | 80 | |
| 7 | Błotnik przedni | P | 60 | |
| 8 | Drzwi przednie | P | 90 | |
| 9 | Drzwi tylne | P | 90 | |
| 10 | Błotnik tylny | P | 110 | |
| 11 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 70 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni | | Odpryski powłoki lakierowej | | |
| 2 | Zderzak tylny | | Starcia powłoki lakierowej | | |
| 3 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | | |

## KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## ZAWIESZENIE I KOŁA

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | L | Zadrapania krawędzi bocznej | | |
| 2 | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P | Zadrapania krawędzi bocznej | | |
| 3 | Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego | P | Zadrapania krawędzi bocznej | | |

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

## Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego

obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20




Fot. nr 21




Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27





Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32




Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36




Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44




Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57




Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*