Nr zlecenia: 138/21/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/21

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 7 K 3 1 0 3 0 7 P 9 5 2 8 3**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U127**
Model pojazdu:	**118i MR`19 E6d F40**	Nr Info-Ekspert:	**003-05922**
Wersja:	**M Sport Steptronic**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	118791 km
Data pierwszej rejestracji	2025/07/24
Data ważności badania technicznego	2027/07/24
Rodzaj nadwozia	hatchback 5 drzwiowy
Dop. masa całk.	1870 kg
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1499 ccm / 100kW (136KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	3 / rzędowy / 12
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Czarny 2-warstwowy typu uni

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Asystent uwagi
3	Autoalarm
4	ConnectedDrive Services
5	Czujnik deszczu
6	Czujnik zderzenia
7	Deska rozdzielcza z kontrastowymi szwami
39	Pakiet aerodynamiczny typu "M"
40	Pakiet dodatkowego oświetlenia
41	Pakiet schowków dodatkowych
42	Pasy bezpieczeństwa przednie i tylne trzypunktowe
43	Pedały i podnóżek M
44	Podłokietnik centralny przedni
45	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym

8	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
9	Dywaniki podłogowe M z napisem M
10	Dywaniki welurowe
11	Dźwignia zmiany biegów z oznaczenie M
12	Emergency call
13	Fotele przednie sportowe
14	Funkcja Follow-Me-Home
15	Głośniki 6 szt.
16	Gniazdo 12V na konsoli środkowej
17	Hamulec ręczny elektromechaniczny
18	Immobilizer
19	Kierownica wielofunkcyjna
20	Klakson dwutonowy
21	Klimatyzacja automatyczna jednostrefowa
22	Kluczyk pojazdu z oznaczeniem specyficznym dla M
23	Kolumna kierownicy regulowana
24	Kombinacja instrumentów ze specyficznym wyświetlaczem M
25	Komputer pokładowy
26	Kontrola wydajności
27	Końcówki układu wydechowego widoczne
28	Krata wlotu powietrza czarna z chromowaną obwódką
29	Kurtyny powietrzne boczne
30	Lakier niemetalizowany Biel alpejska
31	Listwy dachowe w kolorze nadwozia
32	Listwy progowe
33	Listwy progowe M z przodu
34	Logo modelu
35	Mocowanie fotelików dziecięcych na skrajnych siedzeniach Ilrzędu
36	Obramowania Shadow Line BMW Individual
37	Oświetlenie powitalne
38	Oznaczenie M na przednim panelu bocznym po lewej i prawej stronie
46	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
47	Poduszki powietrzne boczne przednie
48	Progi drzwiowe z emblematem BMW
49	Przełącznik właściwości jezdnych wraz z trybem ECO PRO, Comfort, Sport
50	Reflektory przednie LED
51	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
52	System Auto Start/Stop
53	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
54	System kontroli ciśnienia w oponach
55	System Performance Control
56	System stabilizacji toru jazdy DSC
57	Szyby atermiczne
58	Światła do jazdy dziennej LED
59	Światła p/mgielne LED
60	Światła stop dynamiczne
61	Tapicerka tekstylna Cloth' Trigon/Sensatec'
62	Tarcze kół aluminiowe 17" "Double Spoke 550 M Bicolor"
63	Teleservices
64	Tempomat z funkcją hamowania
65	Trójkąt ostrzegawczy
66	Tuner radiowy cyfrowy DAB
67	Uchwyt na kubek z przodu
68	Układ kierowniczy M
69	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
70	Wykończenie wnętrza listwy ozdobne Boston, podświetlane
71	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
72	Zamek centralny
73	Zawieszenie sportowe M
74	Zestaw głośnomówiący "Bluetooth"
75	Zestaw naprawczy opon
76	Złącza USB typu A i C

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji
- System nawigacji satelitarnej
- Kontroler iDrive Touch
- System operacyjny BMW 7.0
- Monitor pokładowy 10,25" dotykowy, rozdzielczość 1920x720
- Zestaw wskaźników 10,25"

2 Czujniki parkowania - przód/tył
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył

3 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
- Kierownica sportowa typu M
- Kierownica pokryta skórą

4 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

5 Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie i składane
- Oparcie siedzeń tylnych składane
- Oparcie siedzeń tylnych dzielone asymetrycznie

6 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- Usługi Concierge Services
- Usługi Connected Drive
- Przygotowanie do Apple CarPlay
- Usługi zdalne
- System In-Car Experiences

7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

8 System Active Guard Plus
System Speed Limit Info
System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją hamowania miejskiego
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu zaktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

9 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Hak holowniczy ze zdejmowaną głowicą
2	Lakier niemetalizowany czarny (dopłata)
3	Szyby tylne przyciemniane
4	Tarcze kół aluminiowe 18" "Y-Spoke 553 M Bicolor" Silver Black (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	4,0
Przednie prawe:	CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	4,0
Tylne lewe:	CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	5,0
Tylne prawe:	CONTINENTAL 225/40	R18	92Y	XL ECO CONTACT 6 AR FR	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Pirelli Sottozero 3 Winter 225/45 R17 5-6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Pokrywa przednia		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne przednie	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
4	Drzwi boczne tylne	P	Odpryski powłoki lakierowej, wgniecenie		
5	Dach		Odpryski powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		80	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	120	
4	Drzwi przednie	L	90	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	100	
7	Błotnik przedni	P	90	
8	Drzwi przednie	P	110	

9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Odpryski powłoki lakierowej		
2	Obudowa lusterka bocznego	P	Zarysowana		
3	Zderzak tylny		Zarysowania		
4	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.



PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Opona koła przedniego	P	Przecięty bok opony		
2	Opona koła tylnego	L	Przecięty bok opony		
3	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		
4	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		
5	Tarcza koła tylnego ze stopu lekkiego	L	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA


Fot. nr 1


Fot. nr 2


Fot. nr 3


Fot. nr 4


Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45




Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48




Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52



Fot. nr 53




Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59




Fot. nr 60


Fot. nr 61



Fot. nr 62


Fot. nr 63



Fot. nr 64


Fot. nr 65


Fot. nr 66



Fot. nr 67



Fot. nr 68



Fot. nr 69



Fot. nr 70



Fot. nr 71



Fot. nr 72



Fot. nr 73



Fot. nr 74



Fot. nr 75



Fot. nr 76

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu