Nr zlecenia: 129/28/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/28

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy**	VIN:	**W B A 3 1 F Z 0 3 0 F T 6 5 1 1 9**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U174**
Model pojazdu:	**320 Touring Diesel Mild Hybrid MR`22 E6d/e G21**	Nr Info-Ekspert:	**003-06460**
Wersja:	**xDrive M Sport Steptronic**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	33357 km
Data pierwszej rejestracji	2024/09/02
Data ważności badania technicznego	2027/09/02
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe
Dop. masa całk.	2320 kg*
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 140kW (190KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	4WD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Granatowy 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Asystent parkowania
3	Asystent uwagi
4	Autoalarm
5	BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
6	ConnectedDrive Services
7	Czujnik deszczu
8	Czujniki ciśnienia powietrza w oponach
51	Pakiet aerodynamiczny typu "M"
52	Pakiet schowków dodatkowych
53	Pedały M
54	Podłokietnik centralny przedni regulowany
55	Podłokietnik siedzeń tylnych
56	Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
57	Poduszka powietrzna kierowcy
58	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością

9	Dywaniki welurowe
10	Emergency call
11	Fotele przednie sportowe
12	Funkcja Follow-Me-Home
13	Głośniki 6 szt.
14	Gniazdo 12V w przednim schowku
15	Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold
16	Immobilizer
17	Kierownica wielofunkcyjna
18	Klakson dwutonowy
19	Klamki w kolorze nadwozia, podświetlane
20	Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
21	Kluczyk z oznaczeniem "M"
22	Kolumna kierownicy regulowana
23	Kontroler iDrive
24	Końcówki układu wydechowego podwójne
25	Kurtyny powietrzne boczne
26	Lakier niemetalizowany Biel alpejska
27	Lampy tylne LED
28	Listwy dachowe w kolorze nadwozia
29	Listwy ozdobne aluminium Dark Graphite matt
30	Listwy ozdobne aluminium Rhombicle
31	Listwy ozdobne drzwi i podłokietnik konsoli środkowej z kontrastowymi przeszyciami M
32	Listwy progowe czarne z napisem "BMW"
33	Logo M w zestawie wskaźników
34	Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
35	Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX
36	Napis M na przednim panelu bocznym, lewym i prawym
37	Nerka BMW czarna błyszcząca, ramka perłowy chrom, wysoki połyska
38	Obramowania Shadow Line BMW Individual
39	Obudowa lusterka w kolorze nadwozia
40	Obudowy lusterek w kolorze nadwozia
41	Ochrona przed uderzeniem bocznym
42	Osłona wpuszczana na okno, matowa czarna
43	Osłony przeciwsłoneczne
44	Osobista eSim
45	Ostrzeganie o osobach i kontrolach zbliżania z funkcją hamowania w mieście
46	Oświetlenie bagażnika
47	Oświetlenie powitalne
48	Oświetlenie tablicy rejestracyjnej LED
49	Oświetlenie wewnętrzne
50	Oznaczenie modelu
	odłączenia
59	Poduszki powietrzne boczne przednie
60	Pokrywa bagażnika otwierana/zamykana automatycznie
61	Przednie progi wejściowe M
62	Przycisk Start/Stop
63	Rama osłony chłodnicy w kolorze Chrome
64	Reflektory LED
65	Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)
66	Schowek na rękawiczki
67	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
68	Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
69	System Active Guard Plus
70	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
71	System elektronicznej blokady mechanizmu różnicowego
72	System informacji o ograniczeniu prędkości z informacjami ozakazie wyprzedzania
73	System odzyskiwania energii w trakcie hamowania
74	System przeładunkowy
75	System stabilizacji toru jazdy DSC
76	System sygnalizacji opuszczenia pasa ruchu (LDA)
77	Szyby atermiczne
78	Światła tylne LED
79	Światło powitalne
80	Tapicerka kombinacja M Perform Tex i tkaniny
81	Tarcze kół aluminiowe 18" "Double Spoke 848 M Bicolor"
82	Technologia SCR
83	Teleservices
84	Tempomat z funkcją hamowania
85	Trójkąt ostrzegawczy
86	Tuner radiowy cyfrowy DAB
87	Uchwyty na kubki z przodu
88	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
89	Wyświetlacz panoramiczny
90	Wyświetlanie punktu przesunięcia
91	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
92	Zagłówki siedzeń tylnych składane
93	Zamek centralny zdalnie sterowany
94	Zawieszenie sportowe M
95	Zbiornik paliwa 59l
96	Zestaw głośnomówiący z interfejsem USB
97	Zestaw naprawczy opon
98	Zestaw narzędzi
99	Złącza USB w konsoli centralnej typu A i C
100	Złącza USB w podłokietniku typu A i C

L.p.	**Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**
1	Fotele przednie podgrzewane
	Fotel kierowcy podgrzewany
	Fotel pasażera podgrzewany
2	Kierownica sportowa typu M pokryta skórą
	Kierownica sportowa typu M
	Kierownica pokryta skórą
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	Pakiet Connected Professional

Serwis Real Time Traffic Information
Usługi Concierge Services
Usługi Connected Drive
Przygotowanie do Apple CarPlay
Usługi zdalne
System In-Car Experiences

5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie

6 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach szklany panoramiczny
2	Hak holowniczy
3	Lakier metalizowany (dopłata)
4	Szyby tylne przyciemniane
5	Tarcze kół aluminiowe 19" BMW Indywidual , Y Spoke 1038 Bicolor z oponami mieszanymi do jazdy awaryjnej (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 225/40	R19	93Y	XL TURANZA T005 FP	5,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 225/40	R19	93Y	XL TURANZA T005 FP	5,0
Tylne lewe:	*BRIDGESTONE 255/35	R19	96Y	XL TURANZA T005	5,0
Tylne prawe:	*BRIDGESTONE 255/35	R19	96Y	XL TURANZA T005	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(+)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony 2x Pirelli Sottozero 3 Winter 225/45 R18 5-6mm
2x Pirelli Sottozero 3 Winter 255/40 R18 5-6mm
Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne przednie	L	Starcia powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	70	
4	Drzwi przednie	L	110	
5	Drzwi tylne	L	90	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	60	
8	Drzwi przednie	P	120	
9	Drzwi tylne	P	100	
10	Błotnik tylny	P	120	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów

pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu