Nr zlecenia: 117/23/10/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/10/23

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Albert Kalużny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] X-2026

Rodzaj pojazdu:	**Samochód terenowy**	VIN:	**W B A 8 5 B Z 0 3 0 N 2 9 7 3 8 1**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ5U141**
Model pojazdu:	**X3 Diesel MR`22 E6d G01**	Nr Info-Ekspert:	**003-06398**
Wersja:	**xDrive30d M Sport**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	74975 km
Data pierwszej rejestracji	2024/08/13
Data ważności badania technicznego	2027/08/13
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2550 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Schowek na rękawiczki
2	Asystent uwagi	44	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
3	Autoalarm	45	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
4	Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania	46	Sygnał dźwiękowy dwutonowy
5	Czujnik kolizji	47	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
6	Czujnik poziomu i klasy oleju	48	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	49	System kontroli zjazdu ze wzniesienia

8 Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
9 Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane
10 Dywaniki welurowe
11 Filtr cząsteczek stałych
12 Fotele przednie sportowe
13 Funkcja Follow-Me-Home
14 Głośniki 6 szt.
15 Gniazdo 12V
16 Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold
17 Immobilizer
18 Kierownica wielofunkcyjna
19 Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia
20 Klimatyzacja automatyczna 3 strefowa
21 Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach
22 Komputer pokładowy
23 Kontroler iDrive
24 Książka samochodu elektroniczna
25 Kurtyny powietrzne boczne
26 Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii z podstawą w kolorze czarnym
27 Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
28 Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX
29 Obramowania szyb czarne
30 Oparcie siedzeń tylnych dzielone na 3 części i składane
31 Osłony przeciwsłoneczne
32 Oświetlenie powitalne
33 Oświetlenie przestrzeni bagażowej
34 Oświetlenie wnętrza
35 Podłokietnik centralny przedni
36 Podłokietnik siedzeń tylnych
37 Poduszka powietrzna kierowcy
38 Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy
39 Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia
40 Poduszki powietrzne boczne przednie
41 Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call
42 Reflektory LED
50 System Mild-Hybrid
51 System mocowania bagażu
52 System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
53 System ochrony pieszych pasywny
54 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
55 System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
56 System Performance Control
57 System rekuperacji
58 System Speed Limit Info
59 System Start/Stop bezkluczykowy
60 System zabezpieczeń bocznych SIP
61 Szyby atermiczne
62 Światła do jazdy dziennej
63 Światła mijania LED
64 Światła stop dynamiczne
65 Teleservices
66 Tempomat z funkcją hamowania
67 Trójkąt ostrzegawczy
68 Tryb jazdy SPORT+
69 Tuner radiowy cyfrowy DAB
70 Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
71 Uchwyty na kubki z przodu
72 Układ kierowniczy sportowy zmienny
73 Usługi Connected Drive Services
74 Wskaźnik zmiany biegu
75 Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
76 Wybór trybów jazdy
77 Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
78 Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
79 Zagłówki regulowane
80 Zamek centralny
81 Zbiornik paliwa powiększony
82 Zestaw naprawczy opon
83 Zestaw narzędzi

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu

2 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System obsługi głosowej
- Złącze USB 2 szt.
- Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
- Profil kierowcy
- Obsługa dotykowa
- BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- Zestaw wskaźników składający się z cyfrowego 12,3" wyświetlacza przyrządów i 10,25" wyświetlacza pokładowego

3 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie

Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie

4 Pakiet Connected Professional
Serwis Real Time Traffic Information
System Apple Carplay
Funkcja Android Auto
Usługi Zdalne (dla smarftonu)

5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
Lusterko wewnętrzne ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
Lusterko zewnętrzne pasażera przyciemniane

6 Pakiet M Sport
Zawieszenie sportowe M
Kierownica sportowa typu M
Kierownica pokryta skórą
Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
Listwy progowe z emblematem "M"
Końcówki układu wydechowego chromowane
Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
Napis "M" na bokach
Lakier niemetalizowany "Alpine White"
Pedały "M"
Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
Elementy areodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listwą akcentową w perłowym chromie
Pilot radiowy "M" z zapięciem w kolorze niebieskim
Deska rozdzielcza z niebieskim szwem ozdobnym w zależności od wyboru tapicerki
Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
Relingi dachowe M Shadowline (wysoki połysk)

7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
Szyby przednie regulowane elektrycznie
Szyby tylne regulowane elektrycznie

8 Zestaw głośnomówiący ze złączem USB
Zestaw głośnomówiący do telefonu
Złącze "USB"

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Dach panoramiczny regulowany elektrycznie
2	Hak holowniczy sterowany elektrycznie
3	Lakier metalizowany "Skyscraper Grey" (dopłata)
4	Szyby tylne przyciemniane
5	Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)
6	Tarcze kół aluminiowe 20" "Double Spoke 699 M" Jet Black, opony mieszane romiary (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	BRIDGESTONE 245/45	R20	103W	XL ALENZA1 BMW	4,0
Przednie prawe:	BRIDGESTONE 245/45	R20	103W	XL ALENZA1 BMW	4,0
Tylne lewe:	BRIDGESTONE 275/40	R20	106W	XL ALENZA1 BMW	4,0
Tylne prawe:	BRIDGESTONE 275/40	R20	106W	XL ALENZA1 BMW	4,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)

KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.
Opony Pierelli Sotto Zero 3 Winter 245/50 R19 4,7-5mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiapojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz
Wycena wykonana: Albert Kalużny


Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa" została zadana ze względu na zauważalne róznice miedzy cenami lokalnymi a srednimi wartosciami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunkisprzedazy w regionie oraz lokalna atrakcyjnosc danego typu pojazdu.

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		90	
3	Błotnik przedni	L	70	
4	Drzwi przednie	L	80	
5	Drzwi tylne	L	100	
6	Błotnik tylny	L	120	
7	Błotnik przedni	P	70	
8	Drzwi przednie	P	80	
9	Drzwi tylne	P	120	
10	Błotnik tylny	P	110	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak tylny		Starcia powłoki lakierowej		
2	Szyba przednia		Odpryski warstwy zewnętrznej		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

PODWOZIE – ZAWIESZENIE I KOŁA

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego	P	Zadrapania krawędzi bocznej		

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Praca układu kierowniczego	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Działanie drogom. i szybkościomierza	BEZ UWAG
6	Wskaźnik temperatury silnika	BEZ UWAG
7	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędokścią do 15km/h.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31


Fot. nr 32


Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35


Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42




Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu