Nr zlecenia: 128/05/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/05

**Zleceniodawca:**
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



# W y c e n a  w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

## DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] XI-2026

| | | | |
|---|---|---|---|
| Rodzaj pojazdu: | **Samochód osobowy*** | VIN: | **W B A 1 1 E V 0 9 0 9 Z 5 9 0 1 1** |
| Marka: | **BMW** | Nr rejestracyjny: | **PZ6W800** |
| Model pojazdu: | **X5 Diesel MR`23 E6d G05** | Nr Info-Ekspert: | **003-06384** |
| Wersja: | **xDrive30d M Sport Step** | Rok produkcji: | **2025** |

| | |
|---|---|
| Wskazanie drogomierza | 61288 km |
| Data pierwszej rejestracji | 2025/06/25 |
| Data ważności badania technicznego | 2028/06/25 |
| Rodzaj nadwozia | kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe |
| Dop. masa całk. | 2950 kg* |
| Jednostka napędowa | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |
| Pojemność / Moc silnika | 2993 ccm / 219kW (298KM) |
| Doładowanie | Turbosp. z chłodn. powietrza |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 6 / rzędowy / 24 |
| Rodzaj skrzyni biegów | automatyczna |
| Rodzaj napędu | AWD (4x4) |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru) | szary 2-warstwowy z efektem metalicznym |

## WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia | L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|---|---|
| 1 | ABS - system zapobiegający blokowaniu kół | 40 | Poduszka powietrzna kierowcy |
| 2 | Asystent hamowania | 41 | Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia |
| 3 | Asystent świateł drogowych | 42 | Poduszki powietrzne boczne przednie |
| 4 | Asystent uwagi | 43 | Reflektory LED |
| 5 | Autoalarm | 44 | Relingi dachowe satynowe aluminium |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 6 | Czujnik deszczu z automatyczną kontrolą świateł mijania | 45 | Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową |
| 7 | Czujnik kolizji | 46 | Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa |
| 8 | Czujnik poziomu i klasy oleju | 47 | Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł |
| 9 | Czujnik zużycia klocków hamulcowych | 48 | Sygnał dźwiękowy dwutonowy |
| 10 | Drzwi tyłu nadwozia dwuczęściowe, górna część otwierana automatycznie | 49 | System Active Protection |
| 11 | Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane | 50 | System bezkluczykowego uruchamiania pojazdu |
| 12 | Dywaniki welurowe | 51 | System Dostęp komfortowy |
| 13 | Emergency call | 52 | System dynamicznej kontroli stabilności DSC |
| 14 | Filtr cząsteczek stałych | 53 | System dynamicznej kontroli trakcji DTC |
| 15 | Fotele przednie sportowe | 54 | System kontroli zjazdu ze wzniesienia |
| 16 | Funkcja Follow-Me-Home | 55 | System Mild-Hybrid |
| 17 | Gniazdo 12V 3 szt. | 56 | System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach |
| 18 | Hamulec postojowy elektromechaniczny z funkcją Auto Hold | 57 | System ochrony pieszych pasywny |
| 19 | Immobilizer | 58 | System rekuperacji |
| 20 | Kierownica wielofunkcyjna | 59 | System Start/Stop |
| 21 | Klimatyzacja automatyczna 2,5 strefowa | 60 | System zabezpieczeń bocznych SIP |
| 22 | Kolumna kierownicy regulowana elektrycznie w 2 płaszczyznach | 61 | Szyby atermiczne |
| 23 | Krata wlotu powietrza z obramowaniem na wysoki połysk i z poprzeczkami w perłowym chromie | 62 | Szyby elektrycznie regulowane |
| 24 | Kurtyny powietrzne boczne | 63 | Światła stop dynamiczne |
| 25 | Lakier niemetalizowany | 64 | Światła tylne LED |
| 26 | Listwy ozdobne drewno szlachetne Fineline Stripe brązowe, błyszczące | 65 | Teleservices |
| 27 | Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia z podstawą w kolorzeczarnym | 66 | Tempomat z funkcją hamowania |
| 28 | Ładowarka bezprzewodowa do smartfonów | 67 | Trójkąt ostrzegawczy |
| 29 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX | 68 | Tuner radiowy cyfrowy DAB |
| 30 | Napęd na cztery koła xDrive | 69 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku |
| 31 | Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane | 70 | Usługi Connected Drive Services |
| 32 | Osobista karta eSIM | 71 | Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic |
| 33 | Oświetlenie Ambiente | 72 | Wybór trybów jazdy |
| 34 | Oświetlenie powitalne | 73 | Zabezpieczenie drzwi tylnych przed otwarciem od wewnątrz |
| 35 | Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym | 74 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą |
| 36 | Oznaczenie modelu | 75 | Zamek centralny |
| 37 | Podłoga bagażnika podwójna | 76 | Zestaw naprawczy opon |
| 38 | Podłokietnik centralny przedni | 77 | Zestaw narzędzi |
| 39 | Podłokietnik siedzeń tylnych | 78 | Złącze "USB" 2 szt. |

**L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego**

1 Asystent parkowania
- Kamera cofania
- Czujniki parkowania - przód
- Czujniki parkowania - tył
- System automatycznego parkowania samochodu

2 BMW Live Cockpit Plus
- System nawigacji satelitarnej
- Radioodtwarzacz z RDS
- System Bluetooth
- System obsługi głosowej
- Obsługa dotykowa
- Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego
- Zdalna aktualizacja

BMW Operating System 8.5 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywist

3 Fotele przednie podgrzewane
- Fotel kierowcy podgrzewany
- Fotel pasażera podgrzewany

4 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
- Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
- Fotel kierowcy z pamięcią położenia
- Fotel pasażera regulowany elektrycznie

5 Fotele przednie z podparciem odcinka lędźwiowego
- Fotel pasażera z podparciem odcinka lędźwiowego
- Fotel kierowcy z podparciem odcinka lędźwiowego

6 Głośniki HiFi zestaw
- Głośniki 10 szt.
- Wzmacniacz audio 205W

7 Pakiet Connected Professional
- Serwis Real Time Traffic Information
- System Apple Carplay
- Funkcja Android Auto
- Usługi Zdalne (dla smarftonu)

8 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
- Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
- Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- Lusterko zewnętrzne pasażera z funkcją parkingową
- Lusterko zewnętrzne kierowcy ściemniane automatycznie
- Lusterko zewnętrzne kierowcy asferyczne
- Lusterko zewnętrzne pasażera asferyczne

9 Pakiet M Sport
- Kierownica sportowa typu M
- Opony z funkcją jazdy awaryjnej Runflat
- Zawieszenie Adaptacyjne M
- Tarcze kół aluminiowe 20" "Star Spoke 740" Bicolor
- Końcówki układu wydechowego w stylizacji M
- Napis "M" na bokach
- Pedały "M"
- Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
- Elementy areodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
- Zestaw wskaźników ze specyficznym wyświetlaczem "M"
- Wykończenie zewnętrzne M Shadowline (wysoki połysk)
- Podsufitka M w kolorze antracytowym
- Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensafin z dekoracyjnymi przeszyciami
- Listwy progowe z napisem "M" podświetlane

10 Systemy asystujące kierowcy
- System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
- System ostrzegający o zbliżających się obiektach podczas otwierania drzwi jeżeli istnieje ryzyko kolizji
- Asystent zapobiegania kolizji z tyłu
- System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu aktywny

## WYPOSAŻENIE DODATKOWE

| L.p. | Nazwa elementu wyposażenia |
|---|---|
| 1 | Hak holowniczy sterowany elektrycznie |
| 2 | Lakier BMW Individual (dopłata) |
| 3 | Tapicerka ze skóry Merino BMW Individual o rozszerzonym zakresie (dopłata) |

## OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło | Marka, typ | | | | Bieżnik [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| Przednie lewe: | PIRELLI 275/40 | R20 | 106V | XL SCORPION WINTER RG | 6,0 |
| Przednie prawe: | PIRELLI 275/40 | R20 | 106V | XL SCORPION WINTER RG | 6,0 |
| Tylne lewe: | PIRELLI 275/40 | R20 | 106V | XL SCORPION WINTER RG | 6,0 |
| Tylne prawe: | PIRELLI 275/40 | R20 | 106V | XL SCORPION WINTER RG | 6,0 |

## KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE | ( + ) |

| | |
|---|---|
| KOREKTA ZA PRZEBIEG | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE: | |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Urealnienie wartości rynkowej | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE | ( + ) |

## UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

Oględziny przeprowadził: Janusz Chomicz

Na dzień opracowywania wyceny baza CEPiK, była niedostępna. Nie przeprowadzono weryfikacji.

Moc widniejąca w dowodzie rejestracyjnym: 210kW. Brak możliwosci zadania takiej wartości w programie eksperckim.


## OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

### NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Błotnik przedni | L | Zarysowania powłoki lakierowej | | |
| 2 | Drzwi boczne tylne | L | Odpryski powłoki lakierowej | | |

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

## NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej




| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Grubość powłoki [µm] | Opis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pokrywa przednia | | 230 | |
| 2 | Dach | | 260 | |
| 3 | Błotnik przedni | L | 230 | |
| 4 | Drzwi przednie | L | 70 | |
| 5 | Błotnik tylny | L | 100 | |
| 6 | Błotnik przedni | P | 240 | |
| 7 | Drzwi przednie | P | 70 | |
| 8 | Błotnik tylny | P | 110 | |
| 9 | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia | | 100 | |
| 10 | Drzwi tylne | L | 60 | |
| 11 | Drzwi tylne | P | 70 | |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

## NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu | L / P | Rodzaj uszkodzenia | Opis | Fot. nr |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zderzak przedni | | Zarysowany | Atrapa - odpryski powłoki lakierowej | |
| 2 | Zderzak tylny | | Zarysowany | | |
| 3 | Szyba przednia | | Odpryski warstwy zewnętrznej | | |

## NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

## JAZDA KONTROLNA

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Głośność pracy silnika | BEZ UWAG |
| 2 | Przyspieszenia pojazdu | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

## POZOSTAŁE INFORMACJE

**1 Pochodzenie pojazdu**

Krajowy

**2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej

w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA




Fot. nr 1




Fot. nr 2




Fot. nr 3




Fot. nr 4




Fot. nr 5




Fot. nr 6




Fot. nr 7




Fot. nr 8




Fot. nr 9




Fot. nr 10




Fot. nr 11




Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15




Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24




Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29




Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33




Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38




Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41




Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47




Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50




Fot. nr 51




Fot. nr 52




Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61




Fot. nr 62




Fot. nr 63

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*