Nr zlecenia: 129/05/11/2026/CarArena STANDARD z dnia: 2026/11/05

Zleceniodawca:
CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:
Przemysław Kalużny/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



W y c e n a w a r t o ś c i

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU		Dane: [T] XI-2026	
Rodzaj pojazdu:	**Samochód osobowy***	VIN:	**W B A 5 1 G N 0 0 0 5 1 9 6 7 5 3**
Marka:	**BMW**	Nr rejestracyjny:	**PZ6W602**
Model pojazdu:	**X2 2.0 Diesel MR`24 E6d U10**	Nr Info-Ekspert:	**003-06706**
Wersja:	**xDrive20d M Sport**	Rok produkcji:	**2024**

Wskazanie drogomierza	23950 km
Data pierwszej rejestracji	2025/03/13
Data ważności badania technicznego	2028/03/13
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2280 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	1995 ccm / 120kW (163KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

Wartość pojazdu brutto (sprzedaż) . . . . . **167 800 PLN**

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
2	Asystent uwagi
3	Czujnik deszczu
4	Czujnik kolizji
5	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie
6	Dysze spryskiwaczy podgrzewane
7	Dywaniki welurowe
8	Funkcje Follow-Me-Home i Welcome
9	Gniazdo 12V w bagażniku
10	Gniazdo 12V w konsoli centralnej
11	Hamulec postojowy elektromechaniczny
12	Kierownica wielofunkcyjna
13	Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa
14	Kolumna kierownicy regulowana
15	Komputer pokładowy
16	Kurtyny powietrzne boczne
17	Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie
18	Mocowania fotelików dziecięcych ISOFIX/i-Size na obu zewnętrznych siedzeniach tylnych
19	Mocowanie fotelików dziecięcych i-Size na fotelu pasażera zprzodu
20	Obramowania szyb czarne matowe
21	Oparcie siedzeń II rzędu dzielone 40/20/40 i składane
22	Oświetlenie Ambiente
23	Oznaczenie modelu
24	Podłokietnik przedni
25	Poduszki powietrzne boczne przednie
26	Połączenie alarmowe Emergency call
27	Reflektory LED
28	Regulacja nachylenia w tym funkcja cargo drugiego rzędu siedzeń
29	Spoiler tylny w kolorze czarnym o wysokim połysku
30	Spryskiwacz kamery cofania
31	Sygnał dźwiękowy dwutonowy
32	System Dynamic Brake Control (DBC)
33	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
34	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
35	System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu
36	System ostrzegania przed kolizją czołową z interwencją hamulca
37	System Performance Control
38	System Speed Limit Info
39	System stabilizacji toru jazdy DSC o rozszerzonym zakresie
40	System stabilizacji toru jazdy przyczepy
41	System Start/Stop
42	Szyba tylna ogrzewana
43	Szyby regulowane elektrycznie
44	Światła stop dynamiczne
45	Tempomat z funkcją hamowania
46	Trójkąt ostrzegawczy
47	Tuner radiowy cyfrowy DAB
48	Usługi Connected Drive Services
49	Usługi TeleServices
50	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
51	Wybór trybów jazdy
52	Wykończenie zewnętrzne o wysokim połysku "M Shadowline"
53	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
54	Zamek centralny
55	Zestaw naprawczy opon
56	Zintegrowana instrukcja obsługi
57	Złącze USB-C, 2 szt. z przodu
58	Złącze USB-C, 2 szt. z tyłu

L.p.	Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego
1	Asystent parkowania
	Kamera cofania
	Czujniki parkowania - przód
	Czujniki parkowania - tył
	System automatycznego parkowania samochodu
2	Audio system stereo z 6 głośnikami
	Głośniki 6 szt.
	Audio System
3	BMW Live Cockpit Plus
	System nawigacji satelitarnej
	Radioodtwarzacz z RDS
	System Bluetooth
	System obsługi głosowej
	Obsługa dotykowa
	Zestaw wskaźników składający się z panoramicznego wyświetlacza 10,25" i 10,7" wyświetlacza CID
	BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
4	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie
	Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
5	Pakiet M Sport
	Fotele przednie sportowe

Skrzynia biegów automatyczna Steptronic z łopatkami zmiany biegów przy kierownicy
Zawieszenie Adaptacyjne M
Kluczyk w stylistyce M
Napis "M" na bokach
Lakier niemetalizowany "Alpine White"
Listwy dachowe w kolorze nadwozia
Podsufitka M w kolorze antracytowym
Tablica przyrządów luksusowa
Tarcze kół aluminiowe 19" "Double-spoke style 871 M" dwubarwne
Kierownica M
Tapicerka łączona Alcantara/skóra ekologiczna Veganza
Wykończenie wewnętrzne listwami ozdobnymi Aluminium Hexacube Pale M
Osłony progów zewnętrzne w stylistyce M
Zderzak przód i tył w stylistyce M

6 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

1 Fotele przednie regulowane elektrycznie, pamięć położenia fotela kierowcy
Fotel kierowcy regulowany elektrycznie
Fotel kierowcy z pamięcią położenia
Lusterka zewnętrzne z pamięcią położenia
Fotel pasażera regulowany elektrycznie
2 Hak holowniczy składany elektrycznie
3 Lakier metalizowany "Skyscraper Grey" (dopłata)
4 Tarcze kół aluminiowe 20" "V-spoke 873 M" dwubarwne (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ				Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO SC BMW MO RG	5,0
Przednie prawe:	PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO SC BMW MO RG	5,0
Tylne lewe:	PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO SC BMW MO RG	5,0
Tylne prawe:	PIRELLI 245/40	R20	99Y	XL P ZERO SC BMW MO RG	5,0

WYLICZENIE WARTOŚCI RYNKOWEJ

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO			**170 500 PLN**
KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	11 563 PLN	*po korekcie:*	182 063 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	9 459 PLN	*po korekcie:*	191 522 PLN
KOREKTA ZA PRZEBIEG	3 230 PLN	*po korekcie:*	194 752 PLN
KOREKTY RÓŻNE:			
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	-1 947 PLN		
Urealnienie wartości rynkowej	-23 370 PLN		
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	- 25 317 PLN	*po korektach:*	169 435 PLN
KOREKTA ZA OGUMIENIE	- 1 669 PLN	*po korekcie:*	167 766 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU			**167 800 PLN**

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Korekta Urealnienie wartości rynkowej uwzględnia różnice pomiędzy wartością wskazaną przez system Info-Ekspert, a aktualnym poziomem cen transakcyjnych i ofertowych na rynku. Jej zastosowanie ma na celu dostosowanie wyniku wyceny do bieżących warunków rynkowych, z uwzględnieniem aktualnych tendencji cenowych oraz sytuacji na rynku pojazdów.

Oględziny przeprowadził: Janusz Chomicz

Na dzień opracowywania wyceny baza CEPiK, była niedostępna. Nie przeprowadzono weryfikacji.

Do pojazdu załączono dodatkowy komplet kół (4 szt.) Bez wpływu na wartość pojazdu.

Moc widniejąca w dowodzie rejestracyjnym: 110kW. Brak możliwości zadania takiej wartoąści w programie eksperckim.

Wartość rynkowa brutto wyżej zidentyfikowanego pojazdu, określona na miesiąc listopad 2026 roku wynosi:

167800 PLN

(słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset złotych)

w tym VAT (23,0%) 31377,24 PLN

Wartość określono na podstawie:
- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na XI-2026 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU

NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne	L	Odpryski powłoki lakierowej		
2	Drzwi boczne	P	Odpryski powłoki lakierowej		
3	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)

NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		60	
2	Dach		100	
3	Błotnik przedni	L	100	
4	Drzwi przednie	L	130	
5	Błotnik tylny	L	120	
6	Błotnik przedni	P	100	
7	Drzwi przednie	P	100	
8	Błotnik tylny	P	110	
9	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		100	
10	Drzwi tylne	L	130	
11	Drzwi tylne	P	90	

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykraczać poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowany		

NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

1	Głośność pracy silnika	BEZ UWAG
2	Przyspieszenia pojazdu	BEZ UWAG
3	Skuteczność hamulca zasadniczego	BEZ UWAG
4	Skuteczność hamulca pomocniczego	BEZ UWAG
5	Skuteczność ogrzewania i przewietrzania	BEZ UWAG

Próba ruchowa została przeprowadzona w warunkach parkingowych, na zimnym silniku, przy prędkości nieprzekraczającej 15 km/h.

POZOSTAŁE INFORMACJE

1 Pochodzenie pojazdu

Krajowy

2 Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza

Odczytany z drogomierza

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzone w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzeczoznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raportu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.

ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.

ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części").

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.

ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.

ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu