

Nr zlecenia: 18/18/03/2025/CarArena STANDARD

z dnia: 2025/03/18

Zleceniodawca:

CARARENA - Aukcje Samochodowe
ul. Budowlanych 7
62-081 Baranowo

Rzeczoznawca:

Adam Regulski/zatw. Pion Weryfikacyjny eRzeczoznawcy



P o g l d o w y R a p o r t S t a n u T e c h n i c z n e g o

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [T] III-2025

Rodzaj pojazdu: Samochód terenowy	VIN: W B A 8 5 B Z 0 3 0 N 1 5 4 1 6 9
Marka: BMW	Nr rejestracyjny: PZ513XR
Model pojazdu: X3 Diesel MR`22 E6d G01	Nr Info-Ekspert: 003-06398
Wersja: xDrive30d M Sport	Rok produkcji: 2022

Wskazanie drogomierza	140365 km
Data pierwszej rejestracji	2022/06/01
Data wykonania badania technicznego	2025/06/01
Rodzaj nadwozia	kombi (uniwersalne) 5 drzwiowe 5 osobowe
Dop. masa całk.	2550 kg
Jednostka napędowa	z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.)
Pojemność / Moc silnika	2993 ccm / 210kW (286KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	6 / rzędowy / 24
Rodzaj skrzyni biegów	automatyczna
Rodzaj napędu	AWD (4x4)
Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)	Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	ABS - system zapobiegający blokowaniu kół	43	Siatka oddzielająca przestrzeń bagażową
2	Asystent uwagi	44	Sygnalizacja pozostawienia włączonych wiał
3	Autoalarm	45	Sygnał dzwoniący dwutonowy
4	Czujnik deszczu z automatycznym kontrolowaniem wiał mijania	46	System dynamicznej kontroli stabilności DSC
5	Czujnik kolizji	47	System dynamicznej kontroli trakcji DTC
6	Czujnik poziomu i klasy oleju	48	System kontroli jazdy ze wzniesienia
7	Czujnik zużycia klocków hamulcowych	49	System Mild-Hybrid

8	Drzwi tyłu nadwozia otwierane/zamykane automatycznie	50	System mocowania bagażu
9	Dysze spryskiwaczy przedniej szyby podgrzewane	51	System monitorowania ciśnienia powietrza w oponach
10	Filtr cz. steczek stałych	52	System ochrony pieszych pasywny
11	Fotele przednie sportowe	53	System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
12	Funkcja Follow-Me-Home	54	System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
13	Głośniki 6 szt.	55	System Performance Control
14	Gniazdo 12V	56	System rekuperacji
15	Hamulec postojowy elektryczny z funkcją Auto Hold	57	System Speed Limit Info
16	Immobilizator	58	System Start/Stop bezkluczykowy
17	Kierownica wielofunkcyjna	59	System zabezpieczenia bocznych SIP
18	Klamki zewnętrzne w kolorze nadwozia	60	Szyby atermiczne
19	Klimatyzacja automatyczna 3-strefowa	61	wiatła do jazdy dziennej
20	Kolumna kierownicy regulowana w 2 płaszczyznach	62	wiatła mijania LED
21	Komputer pokładowy	63	wiatła stop dynamiczne
22	Kontroler iDrive	64	+Tarcze kół aluminiowe 18"
23	Księżka samochodu elektroniczna	65	Teleservices
24	Kurtyny powietrzne boczne	66	Tempomat z funkcją hamowania
25	Lusterka zewnętrzne w kolorze karoserii z podstawami w kolorze czarnym	67	Trójkąt ostrzegawczy
26	Lusterko wewnętrzne trzecie ciemniące automatycznie	68	Tryb jazdy SPORT+
27	Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX	69	Tuner radiowy cyfrowy DAB
28	Obramowania szyb czarne	70	Uchwyty na 2 kubki w tylnym podłokietniku
29	Oparcie siedzenia tylnych dzielone na 3 części składane	71	Uchwyty na kubki z przodu
30	Oslony przeciwsłoneczne	72	Układ kierowniczy sportowy zmienny
31	Oświetlenie powitalne	73	Usługi Connected Drive Services
32	Oświetlenie przestrzeni bagażowej	74	Wskaźnik zmiany biegu
33	Oświetlenie wnętrza	75	Wspomaganie układu kierowniczego elektromechaniczne Servotronic
34	Podłokietnik centralny przedni	76	Wybór trybów jazdy
35	Podłokietnik siedzenia tylnych	77	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą
36	Poduszka powietrzna kierowcy	78	Zabezpieczenie przed otwarciem drzwi przez dzieci
37	Poduszka powietrzna kolanowa kierowcy	79	Zagłówki regulowane
38	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia	80	Zamek centralny
39	Poduszki powietrzne boczne przednie	81	Zbiornik paliwa powiększony
40	Połączenie alarmowe automatyczne Emergency call	82	Zestaw naprawczy opon
41	Reflektory LED	83	Zestaw narzędzi
42	Schówek na rękawiczki		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania
 - Kamera cofania
 - Czujniki parkowania - przód
 - Czujniki parkowania - tył
 - System automatycznego parkowania samochodu
- 2 BMW Live Cockpit Plus z systemem nawigacji
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Złącze USB 2 szt.
 - Udostępnianie połączenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
 - Profil kierowcy
 - Obsługa dotykowa
 - BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widokami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
 - Zestaw wskaźników składający się z wyświetlacza 5,1" oraz wyświetlacza pokładowego 10,25" o wysokiej rozdzielczości

- 3 Lusterka zewn trzne podgrzewane i regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewn trzne regulowane elektrycznie
 - Lusterka zewn trzne podgrzewane elektrycznie
- 4 Pakiet Connected Professional
 - Serwis Real Time Traffic Information
 - Usługi Concierge Services
 - Przygotowanie do Apple CarPlay
 - Usługi zdalne
- 5 Pakiet dodatkowych funkcji lusterek
 - Lusterka zewn trzne składane elektrycznie
 - Lusterko wewn trzne ciemniane automatycznie
 - Lusterko zewn trzne pasa era z funkcj parkingow
 - Lusterko zewn trzne kierowcy ciemniane automatycznie
 - Lusterko zewn trzne pasa era przyciemniane
- 6 Pakiet M Sport
 - Zawieszenie sportowe M
 - Kierownica sportowa typu M
 - Kierownica pokryta skór
 - Podsufitka BMW Individual w kolorze antracytowym
 - Skrzynia biegów automatyczna Steptronic sportowa
 - Listwy progowe z emblematem "M"
 - Ko cówki układu wydechowego chromowane
 - Pedały i podnó ek M
 - Tapicerka ze skóry ekologicznej Sensatec perforowana
 - Napis "M" na bokach
 - Lakier niemetalizowany "Alpine White"
 - Zderzak tylny ze wstawkami w kolorze Dark Shadow
 - Elementy aerodynamiczne w kolorze nadowzia (spoilery, listwy, osłony progów)
 - Tarcze kół aluminiowe 19" "Y-Spoke 887 M" dwubarwne
 - Listwy ozdobne aluminium Rhombicle z listw akcentow w perłowym chromie
 - Pilot radiowy "M" z zapi ciem w kolorze niebieskim
 - Deska rozdzielcza z niebieskim szwem ozdobnym w zale no ci od wyboru tapicerki
 - Zestaw wska ników ze specyficznym wy wietlaczem "M"
 - Dywaniki welurowe "M"
 - Wyko czenie zewn trzne MShadowline (wysoki połysk)
 - Relingi dachowe MShadowline (wysoki połysk)
 - Emblematy BMW M50 Years
- 7 Szyby przednie i tylne regulowane elektrycznie
 - Szyby przednie regulowane elektrycznie
 - Szyby tylne regulowane elektrycznie
- 8 Zestaw gło nomówi cy ze zł czem USB
 - Zestaw gło nomówi cy do telefonu
 - Zł cze "USB"

WYPOSA ENIE DODATKOWE

L.p. Nazwa elementu wyposażenia

- 1 BMW Live Cockpit Professional z systemem nawigacji (dopłata)
 - System nawigacji satelitarnej
 - Radioodtwarzacz z RDS
 - System obsługi głosowej
 - Zł cze USB 2 szt.
 - Udost pnianie poł czenia internetowego Wi-Fi lub Bluetooth
 - System obsługi audio za pomoc gestów
 - Zestaw wska ników składaj cy si z cyfrowego 12,3" wy wietlacza przyrz dów i 12,3" wy wietlacza pokładowego
 - Profil kierowcy
 - Obsługa dotykowa
 - BMW Operating System 7 ze zmiennymi, konfigurowalnymi wid etami, które wy wietlaj informacje w czasie rzeczywistym
- 2 Fotele przednie podgrzewane
 - Fotel kierowcy podgrzewany
 - Fotel pasa era podgrzewany
- 3 Hak holowniczy sterowany elektrycznie

- 4 Kierownica podgrzewana
- 5 Kluczyk wielofunkcyjny z wyświetlaczem LCD
- 6 Lakier metalizowany "Sophisto Grey Brilliant Effect" (dopłata)
- 7 Reflektory adaptacyjne LED (dopłata)
 - Reflektory adaptacyjne
 - Reflektory z doświetlaniem łuków
 - Reflektory przednie LED
 - Asystent wiatel drogowych
- 8 Rezygnacja z emblematu modelu
- 9 System Active Protection
- 10 Systemy asystujące kierowcy (dopłata)
 - System ostrzegający przed niezamierzonymi zmianami pasa ruchu
 - System ostrzegania przed kolizją z tyłu
 - System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu
 - Asystent martwego pola lusterek
 - System ostrzegania przed kolizją z pojazdem poprzedzającym i pieszymi z funkcją nagłego hamowania
- 11 Szyby tylne przyciemniane
- 12 Tapicerka ze skóry Vernasca (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]
Przednie lewe:	*PIRELLI 225/60 R18 104H SOTTO ZERO 3 WINTER	5,0
Przednie prawe:	*PIRELLI 225/60 R18 104H SOTTO ZERO 3 WINTER	5,0
Tylne lewe:	*PIRELLI 225/60 R18 104H SOTTO ZERO 3 WINTER	5,0
Tylne prawe:	*PIRELLI 225/60 R18 104H SOTTO ZERO 3 WINTER	5,0

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ	(+)
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE	(+)
KOREKTA ZA PRZEBIEG	(-)
KOREKTY RÓŻNE:	
Stan utrzymania i dbałość o pojazd	(-)
Regionalna sytuacja rynkowa	(-)
Dodatkowy komplet kół	(+)
KOREKTY RÓŻNE RAZEM	(-)
KOREKTA ZA OGUMIENIE	(-)

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Dokonano sprawdzenia historii pojazdu w bazie CEPiK.

Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

W wycenie uwzględniono dodatkowy komplet kół 4szt. :

Opony Bridgestone Alenza 001

245/35 R20, 103W - wysokość bieżnika 5-6mm

275/40 R20, 106W - wysokość bieżnika 5-6mm

Nie udostępniono specyfikacji wyposażenia fabrycznego wycenianego pojazdu.

Mając na uwadze powyższe wyposażenie zostało ustalone na podstawie oględzin z natury. Aby ustalić specyfikację fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera. Nie można wykluczyć, że mogą występować różnice w wyposażeniu.

Oględziny wykonywał: Janusz Chomicz

Wycena wykonana: Adam Regulski

OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



NADWOZIE - Szkielet i poszycia zewn trzne


L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Drzwi boczne tylne	L	Zarysowania powłoki lakierowej		
2	Drzwi tyłu nadwozia		Zarysowania powłoki lakierowej		

Na pozostałych elementach oblachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.).

Szczegółowy stan pojazdu zobrazowany w dokumentacji zdjęciowej.



NADWOZIE – Opis powłoki lakierowej



L.p.	Nazwa elementu	L / P	Grubość powłoki [µm]	Opis
1	Pokrywa przednia		120	
2	Dach		190	
3	Błotnik przedni	L	140	
4	Drzwi przednie	L	180	
5	Drzwi tylne	L	200	
6	Błotnik tylny	L	210	
7	Błotnik przedni	P	190	
8	Drzwi przednie	P	180	
9	Drzwi tylne	P	180	
10	Błotnik tylny	P	180	
11	Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia		190	

Podane przedziały grubo ci powłoki lakierowej, dotyczą punktów pomiarowych. Nie mogą być traktowane jako gwarancja, a grubość powłoki lakierowej w innych punktach nie wykracza poza te przedziały. Pomiar powłoki lakierowej został wykonany urzędnie w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.



NADWOZIE – Wyposażenie zewnętrzne

L.p.	Nazwa elementu	L / P	Rodzaj uszkodzenia	Opis	Fot. nr
1	Zderzak przedni		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
2	Poszycie zderzaka tylnego		Zarysowania i odpryski powłoki lakierowej		
3	Lampa zespolona tylna	P	Zarysowana		



NADWOZIE – Wyposażenie wewnętrzne

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

JAZDA KONTROLNA

- | | | |
|---|---|----------|
| 1 | Głośno pracujący silnik | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego | BEZ UWAG |
| 3 | Głośno stukający zawieszenia | BEZ UWAG |
| 4 | Głośno pracująca skrzynia biegów / bloku napędowego | BEZ UWAG |
| 5 | Skuteczność hamulca zasadniczego | BEZ UWAG |
| 6 | Skuteczność hamulca pomocniczego | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na niewielkim dystansie, na zimnym silniku, w warunkach parkingowych, z prędkością do 15 km/h.

DOKUMENTY I KOMPLETACJA POJAZDU

- | | | |
|---|------------------------|---------------|
| 1 | Kluczyki (ilość sztuk) | okazano 2szt. |
| 2 | Dowód rejestracyjny | TAK |
| 3 | Instrukcja obsługi | TAK |

POZOSTAŁE INFORMACJE

- Pochodzenie pojazdu**
Krajowy
- Badanie poprawności numerów identyfikacyjnych**
Numer VIN wybity na karoserii oraz numer VIN tabliczki znamionowej zgodny z DR.
- Weryfikacja odczytanego stanu drogomierza**
Odczytany z licznika.

Zastrzeżenia ograniczające opinię.

ü Zawarte w niniejszej Ocenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służy jedynie ogólnym celom informacyjnym. Ocena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Ocena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych podczas korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Ocena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego użytkowania.

ü Jeżeli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. Rzeczoznawca Sp. j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Oceny/Raporcie.

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warszatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.

ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjeto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.

ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu.

ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.

ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.

ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.

ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeżeli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.

ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiacza wyceny, jeżeli brak podstaw do kwestionowania ich zgodnie ze stanem rzeczywistym lub te ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.

ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert/Eurotax. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.).

ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).

ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urzędzeniach elektronicznych pojazdu.

Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49



Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55




Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58




Fot. nr 59



Fot. nr 60



Fot. nr 61



Fot. nr 62



Fot. nr 63



Fot. nr 64

Dokument wystawiony elektronicznie, wa ny bez podpisu