

Nr zlecenia: 163/04/08/2026/CarArena STANDARD

z dnia: 2026/08/04

**Zleceniodawca:**

CARARENA - Aukcje Samochodowe  
ul. Budowlanych 7  
62-081 Baranowo

**Rzeczoznawca:**

Albert Kaluźny/zatw. pion weryfikacyjny eRzeczoznawcy



## Wycena wartości

Zadanie: Określenie wartości rynkowej pojazdu

| DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU                        |                                           | Dane: [O] VIII-2026 |                                  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------|----------------------------------|
| Rodzaj pojazdu:                                     | Samochód osobowy                          | VIN:                | WB A 2 1 F L 0 X 0 C S 7 3 5 8 9 |
| Marka:                                              | BMW                                       | Nr rejestracyjny:   | PZ5U081                          |
| Model pojazdu:                                      | 520 Diesel MR`23 E6d/e G60                | Nr Info-Ekspert:    | 003-06499                        |
| Wersja:                                             | xDrive M Sport Steptronic                 | Rok produkcji:      | 2024                             |
| Wskazanie drogomierza                               | 77208 km                                  |                     |                                  |
| Data pierwszej rejestracji                          | 2024/07/01                                |                     |                                  |
| Data ważności badania technicznego                  | 2027/07/01                                |                     |                                  |
| Rodzaj nadwozia                                     | sedan 4 drzwiowy                          |                     |                                  |
| Dop. masa całkow.                                   | 2460 kg                                   |                     |                                  |
| Jednostka napędowa                                  | z zapł. samoczynnym Mild Hyb. (olej nap.) |                     |                                  |
| Pojemność / Moc silnika                             | 1995 ccm / 145kW (197KM)                  |                     |                                  |
| Doładowanie                                         | Turbosp. z chłodn. powietrza              |                     |                                  |
| Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów | 4 / rzędowy / 16                          |                     |                                  |
| Rodzaj skrzyni biegów                               | automatyczna                              |                     |                                  |
| Rodzaj napędu                                       | 4WD (4x4)                                 |                     |                                  |
| Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru)          | Szary 2-warstwowy z efektem metalicznym   |                     |                                  |

### WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 1 ABS - system zapobiegający blokowaniu kół
- 2 Autoalarm
- 3 ConnectedDrive Services
- 4 Dysze spryskiwaczy podgrzewane
- 5 Dywaniki welurowe
- 6 Emergency call
- 7 Fotele przednie sportowe
- 8 Hamulec ręczny z automatyczną funkcją hold
- 9 Identyfikacja M na bokach

**L.p. Nazwa elementu wyposażenia**

- 31 Poduszki powietrzne boczne przednie
- 32 Przycisk Start/Stop
- 33 Reflektory LED adaptacyjne
- 34 Sterowanie skrzynią biegów przy kierownicy
- 35 System kontroli ciśnienia w oponach
- 36 System kontroli trakcji
- 37 System ochrony pieszych pasywny
- 38 System ostrzegania o ryzyku kolizji Active Guard
- 39 System przeładunkowy

|    |                                                                                                                       |    |                                                                                                |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | Immobilizer                                                                                                           | 40 | Szyby atermiczne                                                                               |
| 11 | Kierownica wielofunkcyjna                                                                                             | 41 | Światła tylne LED                                                                              |
| 12 | Klimatyzacja automatyczna 2 strefowa<br>rozszerzony zakres funkcji                                                    | 42 | Taca doładowania bezprzewodowego                                                               |
| 13 | Klucz z identyfikacją M                                                                                               | 43 | Tapicerka M Alcantara w połączeniu Veganza                                                     |
| 14 | Kluczyk z wyświetlaczem BMW                                                                                           | 44 | Tarcze kół aluminiowe 19" M Double-Spoke<br>935 M Bicolor, czarno-szare,                       |
| 15 | Kolumna kierownicy regulowana w 2<br>płaszczyznach                                                                    | 45 | Telefonia komfortowa                                                                           |
| 16 | Komputer pokładowy                                                                                                    | 46 | Teleservices                                                                                   |
| 17 | Kurtyny powietrzne boczne                                                                                             | 47 | Tempomat z funkcją hamowania                                                                   |
| 18 | Lakier niemetalizowany Biel alpejska                                                                                  | 48 | Trójkąt ostrzegawczy                                                                           |
| 19 | Lusterka zewnętrzne składane elektrycznie                                                                             | 49 | Tuner radiowy cyfrowy DAB                                                                      |
| 20 | Lusterko wewnętrzne ściemniane<br>automatycznie                                                                       | 50 | Uchwyt na napoje                                                                               |
| 21 | Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX                                                                                | 51 | Uchwyty do mocowania bagażu w bagażniku                                                        |
| 22 | Nakładki na progi M                                                                                                   | 52 | Układ dynamicznej kontroli stabilności (DSC)                                                   |
| 23 | Ogranicznik prędkości                                                                                                 | 53 | Wspomaganie układu kierowniczego<br>elektromechaniczne Servotronic                             |
| 24 | Osobista eSim                                                                                                         | 54 | Wykończenie wnętrza z akcentem<br>ciemnosrebrny M połączeniu z aluminiowym<br>rombem           |
| 25 | Pakiet lusterek zewnętrznych rozszerzony                                                                              | 55 | Wykończenie wnętrza z akcentem Dark Silver<br>w połączeniu z matowym lakierem Dark<br>Graphite |
| 26 | Panel przedniego i tylnego zderzaka o<br>niezależnym designie w kolorze pojazdu z<br>wstawką w kolorze czarnym połysk | 56 | Wykończenie zewnętrzne Shadow Line BMW<br>Individual                                           |
| 27 | Podłokietnik centralny przedni                                                                                        | 57 | Zabezpieczenie kół przed kradzieżą                                                             |
| 28 | Podłokietnik siedzeń tylnych                                                                                          | 58 | Zamek centralny zdalnie sterowany                                                              |
| 29 | Podnóżek kierowcy M                                                                                                   | 59 | Zawieszenie sportowe M                                                                         |
| 30 | Podsufitka BMW Individual w kolorze<br>antracytowym                                                                   | 60 | Zestaw naprawczy opon                                                                          |

#### L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

- 1 Asystent parkowania z kamerą cofania  
Kamera cofania  
Asystent parkowania
- 2 BMW Live Cockpit Plus  
System nawigacji satelitarnej  
Radioodtwarzacz z RDS  
System Bluetooth  
System obsługi głosowej  
Integracja ze smartfonem  
Obsługa dotykowa  
Zestaw wskaźników składający się z zakrzywionego wyświetlacza 12,3" i 14,9" wyświetlacza centralnego  
Zdalna aktualizacja  
BMW Operating System 9 ze zmiennymi, konfigurowalnymi widżetami, które wyświetlają informacje w czasie rzeczywistym
- 3 Fotele przednie podgrzewane  
Fotel kierowcy podgrzewany  
Fotel pasażera podgrzewany
- 4 Kierownica sportowa typu M pokryta skórą  
Kierownica sportowa typu M  
Kierownica pokryta skórą
- 5 Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie  
Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
- 6 Pakiet Connected Professional  
Serwis Real Time Traffic Information  
Usługi Concierge Services  
Funkcja Remote 3D View  
Przygotowanie do Apple CarPlay  
Usługi zdalne
- 7 Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera  
Poduszka powietrzna kierowcy  
Poduszka powietrzna pasażera
- 8 Systemy asystujące kierowcy  
System ostrzegania o ograniczeniach prędkości Speed Limit  
System ostrzegania przed kolizją z tyłu

System ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu  
Asystent martwego pola lusterek  
System ostrzegający przed niezamierzoną zmianą pasa ruchu z aktywną interwencją ukł. kier. przy prędkości powyżej 70

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

- L.p. Nazwa elementu wyposażenia
- 1 Hak holowniczy sterowany elektrycznie

2 Lakier metalizowany (dopłata)

3 System audio Harman Kardon

4 Szyby tylne przyciemniane

5 Tapicerka skórzana BMW Individual Merino (dopłata)

6 Tarcze kół aluminiowe 20" Aerodynamiczne 937 Multicolour Silver, opony mieszane (dopłata)

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

| Koło            | Marka, typ                                            | Bieżnik [mm] |
|-----------------|-------------------------------------------------------|--------------|
| Przednie lewe:  | CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO  | 5,0          |
| Przednie prawe: | CONTINENTAL 245/40 R20 99Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO  | 5,0          |
| Tylne lewe:     | CONTINENTAL 275/35 R20 102Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO | 4,0          |
| Tylne prawe:    | CONTINENTAL 275/35 R20 102Y XL ECO CONTACT 6 Q BMW MO | 4,0          |

KOREKTY WARTOŚCI POJAZDU

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ    | ( + ) |
| KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE             | ( + ) |
| KOREKTA ZA PRZEBIEG                | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE:                     |       |
| Stan utrzymania i dbałość o pojazd | ( - ) |
| Regionalna sytuacja rynkowa        | ( - ) |
| KOREKTY RÓŻNE RAZEM                | ( - ) |
| KOREKTA ZA OGUMIENIE               | ( - ) |

UWAGI RZECZOZNAWCY DOTYCZĄCE WYCENY

Koła dodatkowe 4szt.  
Opony Pirelli Pzero Winter 245/45 R19 5-6mm

Pojazd zweryfikowany w bazie danych historiipojazdu.gov.pl

Oględziny wykonał: Janusz Chomicz  
Wycena wykonana: Albert Kaluźny

Korekta „Regionalna sytuacja rynkowa” została zadana ze względu na zauważalne różnice między cenami lokalnymi a średnimi wartościami na rynku krajowym. Odzwierciedla aktualne warunki sprzedaży w regionie oraz lokalna atrakcyjność danego typu pojazdu.


OPIS STANU TECHNICZNEGO ZESPOŁÓW POJAZDU



KABINA KIEROWCY - Szkielet i poszycia zewnętrzne

| L.p. | Nazwa elementu     | L / P | Rodzaj uszkodzenia             | Opis | Fot. nr |
|------|--------------------|-------|--------------------------------|------|---------|
| 1    | Drzwi boczne tylne | L     | Zarysowania powłoki lakierowej |      |         |
| 2    | Drzwi boczne tylne | P     | Starcia powłoki lakierowej     |      |         |

Na pozostałych elementach obłachowania bryły nadwozia stwierdzono również typowe dla jego okresu eksploatacji uszkodzenia powłoki lakierowej (zarysowania, odpryski, itp.)


**KABINA KIEROWCY – Opis powłoki lakierowej**


| L.p. | Nazwa elementu                | L / P | Grubość powłoki [μm] | Opis |
|------|-------------------------------|-------|----------------------|------|
| 1    | Pokrywa przednia              |       | 70                   |      |
| 2    | Dach                          |       | 120                  |      |
| 3    | Błotnik przedni               | L     | 60                   |      |
| 4    | Drzwi przednie                | L     | 80                   |      |
| 5    | Drzwi tylne                   | L     | 90                   |      |
| 6    | Błotnik tylny                 | L     | 120                  |      |
| 7    | Błotnik przedni               | P     | 60                   |      |
| 8    | Drzwi przednie                | P     | 80                   |      |
| 9    | Drzwi tylne                   | P     | 80                   |      |
| 10   | Błotnik tylny                 | P     | 100                  |      |
| 11   | Pokrywa (drzwi) tyłu nadwozia |       | 80                   |      |

Podane przedziały grubości powłoki lakierowej poszczególnych elementów dotyczą wyłącznie punktów pomiarowych, tj. trzech wybranych miejsc na danym elemencie nadwozia. Nie oznacza to, że w pozostałych obszarach danego elementu grubość powłoki jest jednakowa ani że nie może wykroczyć poza wskazane zakresy. Pomiary wykonano urządzeniem będącym w posiadaniu rzeczoznawcy. Pomiar wykonany innym przyrządem może się różnić.

**WYPOSAŻENIE ZEWNĘTRZNE**

| L.p. | Nazwa elementu  | L / P | Rodzaj uszkodzenia                       | Opis | Fot. nr |
|------|-----------------|-------|------------------------------------------|------|---------|
| 1    | Zderzak przedni |       | Odpryski powłoki lakierowej, zarysowania |      |         |
| 2    | Szyba przednia  |       | Odpryski warstwy zewnętrznej             |      |         |

**KABINA KIEROWCY – Wyposażenie wewnętrzne**

Wnętrze pojazdu nosi typowe dla jego okresu eksploatacji zabrudzenia oraz zużycie wszystkich elementów.

**ZAWIESZENIE I KOŁA**

| L.p. | Nazwa elementu                           | L / P | Rodzaj uszkodzenia          | Opis | Fot. nr |
|------|------------------------------------------|-------|-----------------------------|------|---------|
| 1    | Tarcza koła przedniego ze stopu lekkiego | P     | Zadrapania krawędzi bocznej |      |         |

**JAZDA KONTROLNA**

|   |                                         |          |
|---|-----------------------------------------|----------|
| 1 | Głośność pracy silnika                  | BEZ UWAG |
| 2 | Praca układu kierowniczego              | BEZ UWAG |
| 3 | Skuteczność hamulca zasadniczego        | BEZ UWAG |
| 4 | Skuteczność hamulca pomocniczego        | BEZ UWAG |
| 5 | Działanie drogom. i szybkościomierza    | BEZ UWAG |
| 6 | Wskaźnik temperatury silnika            | BEZ UWAG |
| 7 | Skuteczność ogrzewania i przewietrzania | BEZ UWAG |

Próba ruchowa przeprowadzona na zimnym silniku w warunkach parkingowych z prędkością do 15km/h.

**Zastrzeżenia ograniczające opinię.**

ü Zawarte w niniejszej Wycenie/Raporcie informacje (w tym dotyczące wyposażenia) służą jedynie ogólnym celom informacyjnym. Wycena/Raport nie może być zatem traktowana jako oferta w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz opisu towaru ani zapewnienia w rozumieniu art. 4 Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

ü Wycena/Raport została sporządzona w celu ustalenia istnienia albo nieistnienia uszkodzeń nieakceptowalnych po zakończeniu umowy korzystania z samochodu lub innych okoliczności uzgodnionych w zleceniu. Wycena/Raport nie obejmuje typowych uszkodzeń wynikających z eksploatacji samochodu oraz jego standardowego zużycia.

ü Jeśli chcesz traktować ten dokument jako źródło wiedzy o samochodzie przy jego zakupie, czynisz to na własną odpowiedzialność. eRzecznawcy sp.j. nie ponosi odpowiedzialności za takie użycie tej Wyceny/Raporu

ü Niniejsza wycena służy wyłącznie do oszacowania wartości rynkowej przedmiotu wyceny i nie może być wykorzystywana do żadnego innego celu, niż wymieniony powyżej. W szczególności wycena nie może stanowić podstawy do oceny cech i stanu wycenianego obiektu przy jego zakupie.

ü Rzecznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny, a także za skutki wykorzystania samej wyceny.

ü Powyższa wycena nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawana, w szczególności nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.

ü Wycenę przeprowadzono w oparciu o dostarczoną dokumentację oraz badanie organoleptyczne wycenianego obiektu. Nie prowadzono badań diagnostycznych oraz weryfikacji warsztatowej przedmiotu wyceny.

ü Nie stwierdzono dodatkowych niesprawności i/lub uszkodzeń i/lub braków w zakresie możliwym do ustalenia w warunkach oględzin tj. bez: dostępu do spodu pojazdu, specjalistycznego sprzętu diagnostycznego, jazdy próbnej wykonanej w warunkach drogowych z obciążeniem.

- ü Rzeczoznawca podczas oględzin poza warsztatem nie jest w stanie stwierdzić wypadkowej przeszłości pojazdu. W przypadku podwyższonych wartości pomiarów powłoki lakierowej, konieczna jest ekspertyza w warunkach warsztatowych.
- ü Rok produkcji pojazdu - nie weryfikowano. Przyjęto w oparciu o dane przekazane przez Zleceniodawcę.
- ü Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości w jakimkolwiek dokumencie bez zgody wykonawców i bez uzgodnienia z nimi formy i treści takiej publikacji. Zakaz publikacji nie dotyczy posługiwania się wyceną w umowach cywilno-prawnych zawieranych przez zleceniodawcę i dotyczących przedmiotu
- ü Przed odbiorem pojazdu, kupujący zobowiązany jest do konfrontacji rzeczywistego stanu z informacjami zawartymi w wycenie. Odbiór przedmiotu jest równoznaczny ze zrzeczeniem się wszelkich roszczeń, co do stanu technicznego.
- ü Nie badano poprawności i/lub budowy numerów identyfikacyjnych/seryjnych obiektu oraz nie weryfikowano prawdziwości danych obiektu.
- ü Niniejsza wycena nie może być traktowana jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość.
- ü W przypadku ujawnienia dodatkowych informacji dotyczących przedmiotowego pojazdu, niedostępnych w czasie wykonywania niniejszej opinii, zaprezentowane stanowisko może ulec zmianie.
- ü W opinii założono, że nie wykryto żadnych faktów, które mogłyby istotnie wpływać na wartość wycenionego pojazdu, jeśli w opisie pojazdu nie widnieje inaczej.
- ü Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy wynikające z przedstawionych informacji otrzymanych od użytkownika/sprzedawcy/zamawiającego wycenę, jeśli brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez rzeczoznawcę było niemożliwe lub znacznie utrudnione.
- ü Wyposażenie standardowe wg. Info - Ekspert. Rzeczoznawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy programu. Lista wyposażenia w wycenie ma charakter poglądowy i nie potwierdza kompletności. Aby ustalić specyfikacje fabryczną wyposażenia należy zwrócić się do dealera.
- ü W warunkach, w jakich przeprowadzono oględziny rzeczoznawca nie miał możliwości zweryfikowania poprawności działania całego wyposażenia.
- ü Opis stanu technicznego pojazdu jest ważny na dzień oględzin. Rzeczoznawca nie bierze odpowiedzialności za zmiany stanu pojazdu wynikające z dalszej eksploatacji lub postoju (np. uszkodzenie akumulatora, powiększenie lub powstanie ognisk korozji, uszkodzenie układu hamulcowego, itp.) – zaleca się sprawdzenie daty wyceny
- ü Jeżeli elementy jednostki napędowej, układu przeniesienia napędu itp., są rozmontowane, rzeczoznawca nie weryfikuje kompletności poszczególnych układów. Możliwość wystąpienia braków w kompletacji (np. ze względu na wykorzystanie unieruchomionego pojazdu jako „dawcy części”).
- ü Nie weryfikowano odczytanego stanu drogomierza z zapisami w urządzeniach elektronicznych pojazdu. Rzeczoznawca nie dokonuje oceny autentyczności przebiegu.
- ü W przypadku pojazdów z niesprawnym akumulatorem lub bez niego - podłączenie sprawnego akumulatora nie gwarantuje sprawności technicznej pojazdu. W związku z tym przyjmuje się iż stan techniczny pojazdu jest nieznany, istnieje ryzyko ujawnienia wad ukrytych i dodatkowych uszkodzeń.
- ü Nie weryfikowano gwarancji, statusu pakietów serwisowych i kompletności w zakresie osprzętu dodatkowego, z którym przedmiot był zamówiony.

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*

## DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. nr 1



Fot. nr 2



Fot. nr 3



Fot. nr 4



Fot. nr 5



Fot. nr 6



Fot. nr 7



Fot. nr 8



Fot. nr 9



Fot. nr 10



Fot. nr 11



Fot. nr 12



Fot. nr 13



Fot. nr 14



Fot. nr 15



Fot. nr 16



Fot. nr 17



Fot. nr 18



Fot. nr 19



Fot. nr 20



Fot. nr 21



Fot. nr 22



Fot. nr 23



Fot. nr 24



Fot. nr 25



Fot. nr 26



Fot. nr 27



Fot. nr 28



Fot. nr 29



Fot. nr 30



Fot. nr 31



Fot. nr 32



Fot. nr 33



Fot. nr 34



Fot. nr 35



Fot. nr 36



Fot. nr 37



Fot. nr 38



Fot. nr 39



Fot. nr 40



Fot. nr 41



Fot. nr 42



Fot. nr 43



Fot. nr 44



Fot. nr 45



Fot. nr 46



Fot. nr 47



Fot. nr 48



Fot. nr 49




Fot. nr 50



Fot. nr 51



Fot. nr 52



Fot. nr 53



Fot. nr 54



Fot. nr 55



Fot. nr 56



Fot. nr 57



Fot. nr 58



Fot. nr 59

*Dokument wystawiony elektronicznie, ważny bez podpisu*